



Adjudicación

Procedimiento: **B-CS-016-19**

Objeto: **Diagnóstico, eventual reparación y calibración de Holter.-**

N°	Código	Descripción Producto	C.Adj	P.U.s/Iva	%IVA	P.U.c/Iva	Sub-Total
EKOSUR SA							
1	SER00008	Módulo HT-103 NS 3B-11379-15 marca Ekosur requiere control de calibración para poder garantizar un funcionamiento óptimo. Dicho control de calibración incluirá la actualización y la configuración del equipo, además de una limpieza de la placa y la verificación de la correcta adquisición de señal simulada como también señal paciente. Se incluirán tiras impresas sobre dicho estudio con señal paciente, sumado al certificado de calibración correspondiente. El cable paciente presenta desgaste en los conectores snaps, esta falla afecta directamente a la calidad de señal, por lo que es necesario reemplazarlo. Garantía 3 meses.-	1	\$ 5,099.17355	21.0	\$ 6,170.0000	\$ 6,170.000
						Total Proveedor	\$ 6,170.000

Renglones Solicitados: **1** Ofertados: **1** % Cumplimiento: **100.00%**

Renglones Desiertos x Falta de Ofertas: **0** Renglones N°:

Renglones que se Ajustan: **1**

Renglones que NO se Ajustan: **0** Renglones N°:

Renglones Adjudicados: **1**

Renglones No Adjudicados: **0** Renglones N°:

Total Adjudicado \$ 6,170.000