

# Adjudicación

Procedimiento: **B-CS-029-19**

Objeto: **Diagnóstico y Mantenimiento Correctivo de Equipamiento Médico (Holter)**

N°	Código	Descripción Producto	C.Adj	P.U.s/lva	%IVA	P.U.c/lva	Sub-Total
<b>EKOSUR SA</b>							
1	SER00008	Diagnóstico, eventual reparación y calibración para equipo Holter, modelo HT-103. N° de serie equipo 3B-10435-15: Requiere un control de calibración para poder garantizar un funcionamiento óptimo. Dicho control de calibración incluirá la actualización y la configuración del equipo, además de una limpieza de la placa y la verificación de la correcta adquisición de señal simulada como también señal paciente. Se incluirán tiras impresas sobre dicho estudio con señal paciente, sumado al certificado de calibración. El estuche y cinto funcionan correctamente. El cable paciente 183984-N presenta fallas en la ficha y es necesario reemplazarlo.-	1	\$ 5,520.66116	21.0	\$ 6,680.0000	\$ 6,680.000
						<b>Total Proveedor</b>	<b>\$ 6,680.000</b>

Renglones Solicitados: **1** Ofertados: **1** % Cumplimiento: **100.00%**

Renglones Desiertos x Falta de Ofertas: **0** Renglones N°:

Renglones que se Ajustan: <b>1</b>	Renglones que NO se Ajustan: <b>0</b> Renglones N°:
Renglones Adjudicados: <b>1</b>	Renglones No Adjudicados: <b>0</b> Renglones N°:

**Total Adjudicado \$ 6,680.000**