



Adjudicación

Procedimiento: **B-CS-038-19** Objeto: **Servicio de diagnóstico, eventual reparación y calibración de equipamiento médico (Holter).-**

N°	Código	Descripción Producto	C.Adj	P.U.s/Iva	%IVA	P.U.c/Iva	Sub-Total
EKOSUR SA							
1	SER00008	El módulo HT-103 :3B-10364-15 requiere un control de calibración para poder garantizar un funcionamiento óptimo. Dicho control de calibración incluirá en caso de ser necesario la actualización y la configuración del equipo, además de una limpieza de la placa y la verificación de la correcta adquisición de señal simulada como también señal paciente. Se incluirán tiras impresas sobre dicho estudio con señal paciente, sumado al certificado de calibración. El cable paciente presenta desgaste en los conectores snaps, esto afecta a la calidad de señal por lo que es necesario reemplazarlo. La tarjeta de memoria funciona correctamente.-	1	\$ 5,520.66116	21.0	\$ 6,680.0000	\$ 6,680.000
						Total Proveedor	\$ 6,680.000

Renglones Solicitados: 1 Ofertados: 1 % Cumplimiento: 100.00%

Renglones Desiertos x Falta de Ofertas: 0 Renglones N°:

Renglones que se Ajustan: 1	Renglones que NO se Ajustan: 0 Renglones N°:
Renglones Adjudicados: 1	Renglones No Adjudicados: 0 Renglones N°:

Total Adjudicado \$ 6,680.000