



Adjudicación

Procedimiento: **B-CS-087-19** Objeto: **Diagnóstico, reparación, calibración de holter y mapa**

N°	Código	Descripción Producto	C.Adj	P.U.s/Iva	%IVA	P.U.c/Iva	Sub-Total
EKOSUR SA							
1	SER00012	Servicio de mantenimiento, correctivo preventivo para equipo Holter, modelo HT-103, N° de serie equipo 3A-6026-17. Incluye control de calibración para poder garantizar un funcionamiento óptimo. Dicho control de calibración incluye en caso de ser necesario la actualización y la configuración del equipo, además de una limpieza de la placa y la verificación de la correcta adquisición de señal simulada como también señal paciente. Se incluirán tiras impresas sobre dicho estudio con señal paciente, sumado al certificado de calibración.	1	\$ 3,760.33058	21.0	\$ 4,550.0000	\$ 4,550.000
2	SER00012	Servicio de mantenimiento, correctivo preventivo para equipo Mapa ambulatorio de presión arterial, modelo MP 260, N° de serie equipo 4-1279-1215. Incluye control de calibración para poder garantizar un correcto funcionamiento. Dicho control de calibración incluye cambio de circuito neumático la actualización y la configuración del equipo, además de una limpieza de la placa. Por último, se realizará un estudio de 24hs para verificar el correcto funcionamiento del equipo.	1	\$ 8,305.78512	21.0	\$ 10,050.0000	\$ 10,050.000
						Total Proveedor	\$ 14,600.000

Renglones Solicitados: 2 Ofertados: 2 % Cumplimiento: 100.00%

Renglones Desiertos x Falta de Ofertas: 0 Renglones N°:

Renglones que se Ajustan:	2
Renglones Adjudicados:	2

Renglones que NO se Ajustan:	0	Renglones N°:
Renglones No Adjudicados:	0	Renglones N°:

Total Adjudicado \$ 14,600.000