

# Adjudicación

Procedimiento: **B-CS-095-19**

Objeto: **Servicio de mantenimiento de equipamiento médico**

N°	Código	Descripción Producto	C.Adj	P.U.s/lva	%IVA	P.U.c/lva	Sub-Total
<b>EKOSUR SA</b>							
1	SER00012	Control de calibración sobre el módulo 3B-11422-15, el mismo incluye: Verificación de Amplitud de la señal de salida, control de correcto consumo de corriente, Verificación de, grabado de la señal (con tarjeta SD), verificación de Resistencia entre canales, además de una limpieza de la placa y la verificación de la correcta adquisición de señal simulada como también señal paciente. Se incluirán tiras impresas sobre dicho estudio con señal paciente, sumado al certificado de calibración. Se adjunta el certificado de Control de calibración correspondiente apto para presentar ante cualquier entidad regulatoria. Con una garantía de 3 meses sobre el correcto funcionamiento del equipo.El cable paciente 198445-N se encuentra funcional, debido a que tiene algunas derivaciones deterioradas, recomendamos evaluar un cambio de cable.-	1	\$ 10,033.05785	21.0	\$ 12,140.0000	\$ 12,140.000
2	SER00012	No se detectaron fallas en el equipo 4-1464-1216, se realizará control de calibración que incluye cambio del circuito neumático, la actualización del equipo, una nueva configuración del equipo y una limpieza de la placa. Mientras que la reparación solucionará el problema en la bomba. Por último, se realizará un estudio de 24hs para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se emitirá un certificado de calibración.-	1	\$ 11,239.66942	21.0	\$ 13,600.0000	\$ 13,600.000
						<b>Total Proveedor</b>	<b>\$ 25,740.000</b>

Renglones Solicitados: **2** Ofertados: **2** % Cumplimiento: **100.00%**

Renglones Desiertos x Falta de Ofertas: **0** Renglones N°:

Renglones que se Ajustan: <b>2</b>	Renglones que NO se Ajustan: <b>0</b> Renglones N°:
Renglones Adjudicados: <b>2</b>	Renglones No Adjudicados: <b>0</b> Renglones N°:

**Total Adjudicado \$ 25,740.000**